



Fahrzeug-Übergabeprotokoll

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen	B-MU 101
Fahrzeugtyp	VW ID.4
km-Stand	12.480 km
Tank/Ladestand	62 %

Ausgabe	
von	Max Beispiel
an	Anna Muster
Datum	10.09.2026 16:56
Standort	Musterzentrale

Erhaltene Unterlagen	
Anzahl Schlüssel	2
Verbandskasten	Ja
Warndreieck	Ja
Warnweste	Ja
Fahrzeugschein (Kopie)	Ja
Schreiben GF zum Fahrzeugschein	Nein
Fahrtenbuchanweisung	Ja
Fahrtenbuch	Ja
Versicherungsschein	Ja
Wartungsheft	Ja
Bedienungsanleitung	Ja
Tankkarte	Ja
Zweiter Reifensatz (S/W)	Nein
Handyhalterung	Ja
Parkscheibe	Ja
Eiskratzer	Ja

Private Nutzung	
Ja	
14 km zw. Wohnung/Arbeit (einfach)	

Schäden am Fahrzeug	
Ja	
Schadensbericht im Anhang	

Sonstiges/Kommentar	
Fahrzeug wurde gemeinsam geprüft. Ladekabel und Fahrzeugunterlagen befinden sich im Kofferraum.	

Unterschrift, Datum Fuhrparkbeauftragter	Max Beispiel	<i>Muster</i>
Musterzentrale, 10.09.2026		

Unterschrift, Datum neuer Fahrzeugnutzer	Anna Muster	<i>Beispiel</i>
Musterzentrale, 10.09.2026		

Kopie erhalten
Anna Muster

Datum
10.09.2026

Schadensbericht

Bereich	Schweregrad	Beschreibung
Scheibe	Leicht	Steinschlag Bereits vorhanden: Ja
Beifahrerseite	Leicht	Kratzer Bereits vorhanden: Nein

Fotodokumentation

Schadensmarkierungen Scheibe: Steinschlag



Fotodokumentation - Fortsetzung

Schadensmarkierungen Beifahrerseite: Kratzer

